



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Prenotazione somme e indizione gara per l'affidamento della fornitura di materiale di ricambio necessario per piccole riparazioni su server di stazioni marca IBM mod. 8837, installati sulla rete autostradale del CAS.

DETERMINA A CONTRARRE SMART CIG: Z3D39167C4

DECRETO DIRIGENZIALE N. 737/DATE del 13 DIC. 2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

premesse:

- **che** il CAS gestisce dati in formato elettronico che dalle piste di esazione confluiscono sui server presenti presso la sede centrale di Contrada Scoppo;
- **che** i suddetti dati vengono gestiti da apparecchiature elettroniche (server) di marca IBM mod. 8837 presenti in ogni stazione in numero di due per essere ridondanti e pertanto garantirne sempre il funzionamento 24 ore su 24;
- **che** detti server sono in funzione ininterrotta da almeno due decenni, allo stato attuale sono vetusti e pertanto necessitano di continua manutenzione;
- **che** dal mese di aprile 2019 il CAS non ha contratto di manutenzione hardware su questi server;
- **che** il fermo totale dei server di stazione comporta un blocco totale dell'afflusso di dati dalle stazioni alla sede centrale del CAS;
- **che** il personale interno al CAS dell'ufficio Sistemi Informatici a seguito dei precedenti interventi tecnici con personale esterno ritiene di essere in grado di effettuare sostituzioni di primo livello se in possesso dei ricambi originali IBM;
- **che** da ultimo sopralluogo effettuato da parte degli impiegati dell'ufficio Sistemi Informatici, risultano 39 guasti generici (memorie, ventole, LCM, monitor);
- **che** per gli anni precedenti sono stati riscontrati guasti per i quali sono stati sostituiti: supporto ventole, ventole e schede di memoria, pertanto, si ritiene di immagazzinare un quantitativo necessario per gli interventi futuri, come descritto nell'allegato prospetto;
- **che** l'importo presunto per l'acquisto di materiale di primo intervento (hard disk, ventole, memorie, ecc...) è di € 11.866,00 oltre iva al 22% pari a € 2.610,52 per un totale di € 14.476,52 iva compresa;
- **che** la procedura di acquisto sarà effettuata tramite il ME.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l'emanazione della relativa R.d.O del Direttore Generale nella Sua qualità di Punto Ordinante Consip.;
- **che** la scelta delle ditte a partecipare sarà effettuata dal ME-PA tramite sorteggio e n. 4 ditte con invito;

considerato:

- **che** è necessario ed urgente intervenire al fine di ripristinare il normale funzionamento delle apparecchiature IBM mod. 8837;
- **che** la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

visti:

- l'art. 36 commi 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;



- D.L. 52/2012, convertito nella Legge 94/2012 concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art.7 c. 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lg. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

tutto ciò premesso:

il Dirigente dell'Area Tecnica per le motivazioni riportate in narrativa

DECRETA

- **Autorizzare** l'acquisto del materiale di ricambio IBM per server mod. 8837 descritto nell'allegato elenco per un importo presunto di € 11.866,00 oltre iva;
- **Prenotare** l'importo di € 14.476,52 compresa IVA sul cap. 61 del corrente Esercizio Finanziario;
- **Dare atto** che si procederà tramite il ME.PA con l'emanazione della relativa R.d.O del Direttore Generale nella Sua qualità di Punto Ordinante Consip;
- **Tramettere** il presente provvedimento all'ufficio Servizi Finanziari e di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Direttore Area Tecnica e di Esercizio
(Dott. Ing. Dario Costantino)

Visto:

Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Salvatore Minaldi)